

## **TORZO HELMICE**

Součástí řešení je také celkové zastřešení věže. Umožní to práci na zbytku romantické dostavby, o které se dlouho soudilo, že je zbytkem původní gotické helmice věže.

Památkový průzkum a geodetické zaměření ukázaly, že tomu tak minimálně z větší části není. Špatný stav helmice negativně ovlivňuje stav zdiva v posledním patře věže, mezi kamennými kvádry srážková voda vymílá hluboké kaverny, dochází k degradaci zdiva a k odpadávání vnitřních omítek.

Z hlediska technického by bylo nejsnazším řešením zastřešení věže – to je však velmi problematické z hlediska přístupu a metodiky památkové péče. Nicméně i v tomto ohledu probíhají intenzivní jednání o konečné podobě této části věže.